



Nowa elewacja przy al. Kijowskiej 50

2019-11-26

Celem inwestycji był remont podwórza, termoizolacja elewacji wschodniej (od strony podwórka) wraz z częściową wymianą stolarki okiennej, remont i dobudowa przewodów kominowych a także wykonanie instalacji odgromowej kamienicy położonej przy al. Kijowskiej 50 w Krakowie.

Nadano fasadom estetyczny wygląd, uzupełniono brakujące i zniszczone części elewacji, co znacząco podniosło walory estetyczne nieruchomości. Wykonano również termoizolację przegród pionowych zewnętrznych wraz z izolacją ścian w piwnicach. Również istotna była wymiana stolarki okiennej i zniszczonych obróbek blacharskich. Uporządkowano również podwórze wokół kamienicy, utwardzono podjazd dla samochodów, zorganizowano wiatę śmietnikową z prawdziwego zdarzenia. Nadbudowa i dobudowa przewodów kominowych zapewnia teraz mieszkańcom odpowiednią i prawidłową wentylację i odprowadzenie spalin z urządzeń. W budynku zapewniono również instalację odgromową, która zwiększy bezpieczeństwo przed porażeniem wyładowań atmosferycznych. Wartość prac wynosi około 356 000 zł.